Umfluter Doberlug-Kirchhain
Sanierung

IPROconsult

Die Stadt Doberlug-Kirchhain wird von der Kleinen Elster - Gewässer II. Ordnung - durchflossen, sodass sich bei erhöhten Abflüssen aufgrund der ufernahen Bebauung teilweise kritische Verhältnisse einstellen.

Die Uferwände wiesen einen mangelhaften Bauzustand auf und mussten zur Verbesserung des Abflussvermögens des Umfluter Instand gesetzt werden.

Weiterhin wurden im Rahmen der Prüfung der Brückenbauwerke massive Schäden an der Brücke 5 festgestellt.

Die geplante Maßnahme umfasste die Instandsetzung der Uferwände auf 800 m sowie den Ersatzneubau des Überbaus der Brücke 5. Im Bereich der Brücken 3 und 6 werden die Uferwände im Brückenbereich mit Instand gesetzt.

Auftraggeber
Landesamt für Umwelt

Leistungen
Ingenieurbauwerke LP 5 - 8
Tragwerksplanung LP 5 - 6
Bauzustandsgutachten
Sanierungskonzept für 5 Brückenbauwerke
Örtliche Bauüberwachung
SiGeKo

Projektbearbeiter
Holger Haas
Ben Greve
Olaf Hähnel
Harald Opatz

Planungszeitraum
08.2019 –04.2021
Fertigstellung
11.2024

Baukosten netto
6,12 Mio. EUR

Diese Seite ist zu löschen!

Kontaktdaten Auftraggeber

Landesamt für Umwelt
Abteilung Wasserwirtschaft 2
Referat W 25 Gewässer- und Anlagenunterhaltung Süd
Von-Schön-Str. 7
03050 Cottbus

Daniel Friebel
Fax: 033201 442 662

Telefon: +49 355 4991 1077
E-Mail: Daniel.Friebel@LfU.Brandenburg.de

Achtung: Laut Datenschutzverordnung dürfen personenbezogene Daten wie personalisierte Mailadressen oder Durchwahlen nicht ohne Erlaubnis verwendet werden. Sollten diese im Internet auffindbar sein, können sie angegeben werden.
Zur Sicherheit sollten zentrale Mailadressen und Telefonnummern verwendet werden.